



(影撮りよ西南西) 潰倒の籠燈石・居鳥社神岩愛水清字村忍下 圖一第




(影撮りよ東北) 柱門の場役村林小 圖二第



(影撮りよ西北) (る倒に南)門山寺福妙村林小 圖三第




(影撮りよ東北) (る倒に南)塔石前門山上同 圖四第




(影撮りよ東) 驛上吹線崎高るけ傾余度五十に南 圖五第




(影撮りよ東々北) (館旅屋湊上吹字村上吹)落崩の壁藏土 圖六第



(影撮りよ南) る倒に南居鳥の社神川氷芦大字村上吹 圖七第



(影撮りよ方北) る倒に西所管保竿旗上同 圖八第




(る撮りよ南)る倒に西々南所務々社神川氷芦大字村上吹 圖九第



(る撮りよ東北)る倒に東南殿樂神社神川氷芦大字村上吹 圖十第



(影撮りよ西南) 屋家潰倒芦大字村上吹 圖一十第




(影撮りよ南)

上 同 圖二十第



(る撮りよ西々南 屋家潰倒芦大字村上吹 圖三十第)



(る撮りよ西々南)

上 同 圖四十第



（影撮りよ東北）る倒に北籠燈石社神上吹 圖五十第




第十六圖

吹上村東曜寺境内の龜裂(北東—南西)

(南西より撮影)



(影撮りよ東) (る倒に北) 石墓寺同 圖七十第



(る撮りよ西南) 屋家潰倒の町谷深 圖八十第



(る撮りよ西北) (名一者死) 上 同 圖九十第



(りよ西) 屋家潰倒の町谷深 圖十二第



(影撮りよ西北) 害被の町谷深 圖一十二第

第二十二圖


深谷町富國館（紡績工場）煙突（高さ百二十尺）上部四分ノ一位より折れ北西に落下（即死三名重傷一名）（東より撮影）



以上加藤技手撮影


（る撮りよ東南） 害被の町谷熊 圖三十二第

圖四十二第



害被るけ於にり通町場筑町谷熊

圖六十二第



倒轉の籠燈石るけ於に地墓同共町谷熊

圖五十二第




倒轉の籠燈石るけ於に内壘社に神城高社縣町谷熊

圖七十二第



害被るの塀石るけ於に地墓同共町谷熊

圖九十二第



(村岡吉) 遠嶺のと路道と梁橋大川荒

圖一十三第




るあに前庭職工石の近附 橋大川荒町谷熊
倒轉の籠燈石

圖二十三第




潰倒の庫倉社會粉製本松區原石町谷熊

第二十八圖



荒川大橋の橋脚の龜裂

第三十圖




熊谷町道路の龜裂、荒川大橋よ
り熊谷町に向つて撮す

圖三十三第



大里郡深谷町屋家潰倒の


圖五十三第



大里郡深谷町元製糸株式會社富


第三十四圖

大里郡深谷町足利銀行支店の龜裂



第三十六圖

大里郡深谷町元製糸株式會社富
國館工場の大煙突の崩壞




第三十七圖

大里郡花園村字原宿區に於ける
石橋の破損



第三十八圖




大里郡土用村役場前の垣石の崩壊

第三十九圖

大里郡用土村字馬場區に於ける畔の
龜裂



第四十圖




大里郡土用小村學校の龜裂



旗社神根上根上宇大村井長郡里大
潰倒の屋納抗 圖一十四第

圖二十四第



倒轉の石墓島原宇大村離大郡里大

圖三十四第




裂龜るけ於に礫石宇大村戸明郡里大

圖四十四第



裂龜の防堤川根利先地塚石字大村戸明郡里大



驛上吹郡立足北 圖六十四第

圖五十四第




倒轉の籠燈石の社神市日八字大村寄大郡里大


第四十七圖

北足立郡吹上村役場の被害





菅波の社神川米區芹大宇大郡立足北 圖六十四第



潰倒の殿樂神内境社神川米區芹大 圖九十四第

第五十圖

北足立郡吹上村大字大苧醫王寺内墓石の轉倒(南東に向つて撮す)




第五十一圖

醫王寺内納經堂壁面の龜裂




第五十二圖

吹上村大苧區堀口宜之民宅の障子の破損



第五十三圖 吹上驛の傾斜




第五十五圖 比企郡松山町本町八雲神社東側石垣の破損




第五十四圖 桑園内に水の噴水



第五十六圖 比企郡菅谷村に於ける土藏の被害





第五十九圖 深谷町大字大沼煙突の破損

圖七十五第



道縣里古西村郷七郡企比



第六十圖 大寄村大字戸森土藏の壁崩落

圖八十五第



市今字大衾男郡里大




裂龜の山城南村河大郡企比 圖二十六第




地没陷の越腰村河大郡企比 圖一十六第



氏島中者見獲は端右、丈一差落れ崩山殿岩 圖四十六第



れ崩山の山殿岩山入字殿殿字大村坂高郡企比 圖三十六第



れ崩山山殿岩村坂高 圖五十六第



害被ふよにれ崩崖の内境首觀山殿岩村坂高 圖六十六第

圖七十六第




影撮所候測橋前 屋家潰倒の村陽上郡波佐縣馬群
(す撮てつ向に西南)

圖八十六第



損破桁橋の裏校學小根芝郡波佐縣馬群
(す撮てつ向に東)



(す撮てつ向に北) れずの橋大東阪 圖九十六第