



八幡町慈恩寺境内 墓石の時針  
向きに廻轉せるを示す。




八幡町慈恩寺境内石碑北方に倒  
れ、土塀を破れるを示す。




相生村地内道路の龜裂。




相生村箱坂附近、山腹より岩石落下し  
道路を破壊せる跡、(白點内)、此の下  
の川原にて落石の爲一名重傷。




郡上郡相生村字腰細 箱坂峠の山崩、この下にて魚釣をなし居たるもの一名重傷を負ふ、南東に向つて撮る。



郡上郡相生村字東乙原 白山神社入口の土藏の壁の龜裂、土藏の小窓は西向きなり。



郡上郡相生村名津佐 道路上に巨石こり落つ、北東へ向つて撮る。



郡上郡八幡町慈恩寺境内 墓石の時針向廻轉、北北西へ向つて撮る。