



井田委員資料

H24.5.6 竜巻発生エリア図 (真岡市)




A 鹿島神社



C 住宅とビニルハウス



B 西田井小学校



※真岡、益子、茂木の3市町の調査を基に作成

5月6日竜巻における 西田井小学校室内被害状況写真

